# 平成29年台風第21号による浸水実績図

1：45,000　0　300　1500　3000 m


⑪ 上地町


⑩ 小俣町（汁谷川、落田橋）


⑨ 宮後2丁目（新道商店街）


⑦ 小俣町（汁谷川、宮古橋上流）


⑧ 小俣町（汁谷川、宮古橋下流）


④ 船江3丁目（八間道路）


⑤ 小木町


⑥ 通町


① 岩渕2丁目（宇治山田駅）


② 岡本1丁目


③ 本町（外宮参道）

| 凡　例 | | | |
|---|---|---|---|
| 浸水被害範囲 | | | |
| 河川区域 | | | |
| 市境界線 | —·— | 警察 | ⊗ |
| 市役所 | ◎ | 消防 | Y |
| 支所 | ○ | 病院 | ⊕ |

この浸水実績図は平成29年10月22日から10月23日にかけての台風第21号によって浸水被害が発生した地区をとりまとめて示したものです。調査の方法は、浸水の聞き取り調査、家屋被害の分布状況、衛星写真の解析結果を基に示しております。お住まいの地域・場所を確認し、緊急時の水防活動や避難等に役立てて下さい。

※ここに示した範囲は平成29年11月30日時点で浸水被害が判明している伊勢市内の区域のみであり、また聴き取り調査の結果を使用していることから、全てを網羅し高い精度で示したものではありません。




